


Checklist rolstoeltoegankelijk verblijf Casa Mulder, San Fulgensio, Spanje

PARKING		
Zijn er voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking? N.b. Parkeren op eigen terrein	NEEN	
Is de loopruimte van de parkeerplaats naar de ingang van de woningdrempelvrij?	JA	
INGANG		
Is er aan de ingang van het verblijf een trap of drempel van meer dan 2 cm? Is er een hellend vlak om deze te overbruggen?	JA JA	9% helling
Hoe breed is de opening van de ingang van het verblijf? (schuifdeuren)	120	cm
ROUTE VAN INGANG NAAR ROLSTOELTOEGANKELIJKE SLAAPKAMER		
Op welke verdieping liggen de rolstoeltoegankelijke slaapkamer? Is de route naar de aangepaste kamer drempelvrij? Hoe breed is de route naar de aangepaste kamer? (op het smalste punt)	Gelijk Ja 110	Vloers cm
Hoe breed is de ingang van de slaapkamer? Kan het meubilair in de kamer makkelijk verplaatst worden? Hoeveel vrije ruimte is er naast het bed? Er is een plafondlift aanwezig en twee hoog/laag bedden.	90 Ja 150	Cm cm
BADKAMER VAN DE ROLSTOELTOEGANKELIJKE KAMER		
Hoe breed is de ingang van de badkamer? Is het doucheoppervlak gelijklopend met de vloer? Zijn er handgrepen in de douche?	90 nee Ja	cm 1 cm rand
Hoe hoog is het zitvlak van het toilet? Zijn er handgrepen aan beide zijden van het toilet? Er is een tillift, po-stoel en een douchestoel aanwezig.	52 Ja	cm
zitkamer		
Hoe breed is de ingang van de zitkamer? Is de ingang van de zitkamer drempelvrij? Is het meubilair makkelijk te verplaatsen? Tafel: onderrijdbaar met een hoogte van 70 cm Voldoende vrije doorgang tussen het meubilair	120 Ja Ja	cm
EXTRA: KEUKEN		
- Ruimte: circulatieruimte van minimum 150 cm diameter - Is de keuken onderrijdbaar met een hoogte van 70 cm.	Ja Nee	

Gebruik van (verwarmd) zwembad, inclusief lift en stoel, is bij de huurprijs inbegrepen.
Er is een rolstoelbus aanwezig die apart gehuurd kan worden.



Wij hebben de accommodaties beoordeelt met onze eigen gradaties. Hieronder een overzicht van de door ons toegekende gradatie.

- Niet geschikt voor minder validen

De accommodatie is niet toegankelijk voor rolstoelers, ook niet met kleine aanpassingen/hulpmiddelen.

- Rollator vriendelijk

De accommodatie is toegankelijk voor mensen met een loophulpmiddel.

- met hulp en/of minimale extra aanpassing ook rolstoel toegankelijk.

- Rolstoel toegankelijk

De accommodatie is toegankelijk zonder extra aanpassingen.

- Om er te verblijven is extra hulp of zijn er extra aanpassingen nodig.

- Rolstoel aangepast

De accommodatie is aangepast voor ADL-rolstoel gebonden personen.

- Voor zwaar beperkten is hulp en/of zijn er extra aanpassingen nodig.

- Casa Mulder heeft de gradatie: Volledig rolstoel aangepast

De accommodatie is zonder extra aanpassingen toegankelijk.

Om er te verblijven zijn er geen extra aanpassingen nodig.